

Prozess:	Organigramm	 LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH Universitäres Lehrkrankenhaus Urologie
Dokumententitel:	SSB Technik	
gültig ab:	01.08.2010	

SSB TECHNIK ANSPRECHPARTNER: TECHNISCHES SEKRETARIAT INTERN 4300 HAUSMEISTER INTERN 4312 TECHNISCHER NOTDIENST (24H) INTERN 3000
--

- Die Haustechnik ist zuständig für **sämtliche technische und medizintechnische Probleme, Geräte und Installationen** im LKH Feldkirch. Dazu zählen
 - sämtliche Probleme mit Installationen, elektrischen Leitungen
 - defekte Einrichtungsgegenstände (Haustischlerei, Hausschlosserei)
 - defekte medizinische Geräte (Medizintechnik)
 - Neuetablierung und Adaptierung von Einrichtungsgegenständen etc.
 - Schlüsseldienst
 - Chipkarten (Essen, Zugang)
 - Technische Unterstützung bei Veranstaltungen (e.g. Beamer im Panoramasaal, Bestuhlung [Hausmeister], ...)
 - Indizierung und Inventarisierung
 - ...

- Außerdem übernimmt die Haustechnik die Wartung, Eichung und Kontrolle von allen Geräten, die in der Geräteliste dementsprechend bezeichnet sind. Die Wartungs-, Eich- und Kontrollpläne sind bei der Haustechnik hinterlegt und können dort jederzeit abgefragt werden.

- **Anfragen an die Haustechnik** sollten in allererster Linie über das Serviceportal (Link in „Stationärer Aufenthalt“ und „ambulante Behandlung“) kommuniziert werden, in besonderen Fällen auch direkt an das technische Sekretariat oder an den Hausmeister

- **Notfälle und Probleme, die außerhalb der Dienstzeiten auftreten** können über den Technischen Notdienst (intern 3000) kommuniziert werden

Verfasser: Ass. A. Dr. Haid	23.06.2010	ID: SSB014.F.1001017.01	
Geprüft: Prim. Univ. Doz. Dr. Hobisch	01.07.2010	Datei: .pdf	
Freigegeben: Prim. Univ. Doz. Dr. Alfred Hobisch	01.08.2010	Version: 01	Seite 1 von 2

Prozess:	Organigramm	 LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH Universitäres Lehrkrankenhaus Urologie
Dokumententitel:	SSB Technik	
gültig ab:	01.08.2010	

Historie:

Bewertungssystem:

Diese Schnittstelle wird anlassbezogen bewertet. Bei jedwelchen Problemen wird dem Qualitätssystemverantwortlichen über die Oberfläche Fehler, Probleme, Zwischenfälle Rückmeldung erstattet und es werden dann nach Rücksprache mit dem Abteilungsleiter die geeigneten Maßnahmen eingeleitet.

Verfasser: Ass. A. Dr. Haid	23.06.2010	ID: SSB014.F.1001017.01	
Geprüft: Prim. Univ. Doz. Dr. Hobisch	01.07.2010	Datei: .pdf	
Freigegeben: Prim. Univ. Doz. Dr. Alfred Hobisch	01.08.2010	Version: 01	Seite 2 von 2